



JB-EXT-TH-R Bezdrôtový externý teplomer

Bezdrôtový teplomer sa využije vo vonkajšom alebo klimaticky náročnom prostredí. V aplikácii MyJABLOTRON je možné vykresliť graf teplôt, nastaviť notifikácie teplôt alebo spínanie PG výstupov pri dosiahnutí určitej teploty.

o [Prohlášení o shodě - JB-EXT-TH-R \(PDF 317,4 kB\)](#)

Popis

Teplomer je určený pre ústredne systému JABLOTRON 100+. Meria internú teplotu alebo k nemu možno pripojiť externý teplotný snímač (JB-TS-PT1000), ktorý má rozsah meraných teplôt -50 °C až +200 °C.

Výrobok je napájaný dvoma batériami s celkovou životnosťou až 10 rokov.

Technické údaje

Rozsah pracovných teplôt	-25 °C až +60 °C
Prevádzková vlhkosť	0 % - 100 %
Napájanie	1 alebo 2 kusy batéria CR123
Doba prevádzky s interným teplotným snímačom	cca 10 rokov pri dvoch batériách, cca 5 rokov pri jednej batérii
Doba prevádzky s externým teplotným snímačom	cca 4 roky pri dvoch batériách, cca 2 roky pri jednej batérii
Komunikačná frekvencia	868,1 MHz
Rozsah meraných teplôt pre interný teplotný snímač	-25 °C až +60 °C
Rozsah meraných teplôt pre externý teplotný snímač	-50 °C až +200 °C
Krytie	IP 53